



**INDICAÇÃO Nº 39/2021**

*“Aquisição e manutenção de bueiro.”*

Exmos. Srs. Vereadores,

Requeremos o envio da Indicação em tela ao Prefeito Municipal de Guiricema, Sr. José Oscar Ferraz:

**Indica-se que seja feita construção de um bueiro no Funil, próximo à Chácara do Wilson, e manutenção de um bueiro localizado em Vilas Boas, próximo à residência do Sr. Astolfo.**

É necessário que o bueiro localizado em Vilas Boas seja desentupido, pois a obstrução causa transtornos no local.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Guiricema, em 17 de maio de 2021.

**Roberto da Cruz de Moura**  
Vereador